

**PROGRAMUL întreruperilor programate de SRL "FLOREȘTI-GAZ" pentru anul 2026, conform pct.44**

nr. d/o	Raionul	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Durata estimativă a întreruperii (ore)	Numărul locurilor de consum care vor fi afectate de întrerupere (Nci)			Descrierea detaliată a lucrărilor care urmează a fi realizate
							7	8	9	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Drochia	or.Drochia str. Frunze	OSD	P/M	mai	24	102	0	102	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
2	Drochia	or.Drochia, str.Independenței, str.Frunze	OSD	P/J	mai	24	48	2	50	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
3	Drochia	s.Mihăileni	OSD	P/M	iulie	8	84	0	84	Reparația capitală a armaturii de închidere la intrare în PRG
4	Drochia	s.Mihăileni	OSD	P/M	august	8	152	0	152	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
5	Drochia	s.Mihăileni PRG 1-6	OSD	P/J	aprilie	8	15	0	15	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
6	Drochia	s.Mihăileni PRG 7-14	OSD	P/J	mai	8	18	0	18	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
7	Drochia	s.Mihăileni PRG 15-20	OSD	P/J	iunie	8	17	0	17	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
8	Drochia	s.Mihăileni PRG 21-30	OSD	P/J	aprilie	8	18	0	18	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
9	Drochia	s.Mihăileni PRG 31-36	OSD	P/J	mai	8	22	0	22	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze

nr. d/o	Raionul	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Durata estimativă a întreruperii (ore)	Numărul locurilor de consum care vor fi afectate de întrerupere (Nci)			Descrierea detaliată a lucrărilor care urmează a fi realizate
							7	8	9	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Drochia	s.Mihăileni PRG 37-40	OSD	P/J	iunie	8	27	0	27	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansitate a conductelor de gaze
11	Drochia	s.Mihăileni PRG 41-50	OSD	P/J	mai	8	13	0	13	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansitate a conductelor de gaze
12	Drochia	s.Mihăileni PRG 51-62	OSD	P/J	iunie	8	16	0	16	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansitate a conductelor de gaze
13	Drochia	s.Mihăileni PRG 63-61	OSD	P/J	iunie	8	11	0	11	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansitate a conductelor de gaze
14	Drochia	s.Mihăileni PRG 62-74	OSD	P/J	septembrie	8	9	0	9	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansitate a conductelor de gaze
15	Drochia	s.Mihăileni PRG 75-83	OSD	P/J	octombrie	8	19	0	19	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansitate a conductelor de gaze
16	Drochia	s.Șuri	OSD	PÎ	aprilie	8	72	0	72	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansitate a conductelor de gaze
17	Drochia	s.Șuri	OSD	P/J	iunie	8	36	0	36	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansitate a conductelor de gaze
18	Drochia	s.Gribova	OSD	P/J	aprilie	8	17	0	17	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansitate a conductelor de gaze
19	Drochia	s.Gribova	OSD	P/J	mai	8	13	0	13	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansitate a conductelor de gaze
20	Drochia	s.Gribova	OSD	P/J	iunie	8	12	0	12	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansitate a conductelor de gaze

nr. d/o	Raionul	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Durata estimativă a întreruperii (ore)	Numărul locurilor de consum care vor fi afectate de întrerupere (Nci)			Descrierea detaliată a lucrărilor care urmează a fi realizate
							7	8	9	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Drochia	s.Gribova	OSD	P/J	iulie	8	27	0	27	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
22	Drochia	s.Gribova	OSD	P/J	august	8	16	0	16	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
23	Drochia	or.Drochia, str.Gudanov, str.Dubinovski, str.Grigoescu	OSD	P/J	septembrie	8	23	0	23	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
24	Drochia	or.Drochia, str.Gudanov 24	OSD	P/J	iunie	24	102	2	104	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
25	Drochia	s.Popeștii de Sus	OSD	P/J	iulie	24	86	0	86	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
26	Drochia	s.Popeștii de Sus	OSD	P/M	august	7	15	0	15	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
27	Drochia	s.Baroncea	OSD	PJ	iulie	7	34	0	34	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
28	Drochia	s.Baroncea	OSD	P/M	aprilie	8	13	0	13	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
29	Drochia	s.Baroncea	OSD	P/M	mai	8	24	0	24	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
30	Drochia	s.Baroncea	OSD	P/M	iunie	8	16	3	19	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
31	Drochia	s.Baroncea	OSD	P/M	iulie	8	19	0	19	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze

nr. d/o	Raionul	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Durata estimativă a întreruperii (ore)	Numărul locurilor de consum care vor fi afectate de întrerupere (Nci)			Descrierea detaliată a lucrărilor care urmează a fi realizate
							7	8	9	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Drochia	s.Baroncea	OSD	P/M	august	8	24	0	24	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
33	Drochia	s.Baroncea	OSD	P/M	septembrie	8	19	0	19	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
34	Drochia	s.Baroncea	OSD	P/M	septembrie	8	41	0	41	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
35	Drochia	s.Chetrosu	OSD	P/M	mai	5	57	0	57	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
36	Drochia	or.Drochia, str.31 August	OSD	P/J	august	72	69	3	72	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
37	Drochia	s.Drochia	OSD	P/M	iunie	6	26	0	26	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
38	Drochia	s.Drochia	OSD	P/J	aprilie	7	18	0	18	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
39	Drochia	s.Zgurița	OSD	PÎ	iulie	5	84	0	84	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
40	Drochia	s.Mîndic	OSD	PJ	septembrie	8	13	0	13	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
41	Drochia	s.Mîndic	OSD	PJ	aprilie	8	12	0	12	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
42	Drochia	s.Mîndic	OSD	PJ	mai	7	17	0	17	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze

nr. d/o	Raionul	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Durata estimativă a întreruperii (ore)	Numărul locurilor de consum care vor fi afectate de întrerupere (Nci)			Descrierea detaliată a lucrărilor care urmează a fi realizate
							7	8	9	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Drochia	s.Popeștii de Jos	OSD	P/M	septembrie	7	23	0	23	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
44	Drochia	s.Popeștii de Jos	OSD	PJ	septembrie	7	34	0	34	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
45	Drochia	s.Zgurița	OSD	PÎ	mai	7	16	0	16	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
46	Drochia	or.Drochia, str.Burebista	OSD	PJ	martie	24	79	4	83	Reparația capitală a armaturii de închidere la intrare în PRG
47	Drochia	or.Drochia, str.Burebista	OSD	PJ	aprilie	24	91	1	92	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
48	Drochia	or.Drochia, str.Burebista	OSD	P/M	mai	24	53	0	53	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
49	Drochia	or.Drochia, str.Burebista	OSD	PJ	iunie	24	74	0	74	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
50	Drochia	or.Drochia, str.Burebista	OSD	PJ	iulie	24	71	0	71	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
51	Drochia	or.Drochia, str.Burebista	OSD	P/M	august	24	82	0	82	Reparația capitală a armaturii de închidere la intrare în PRG
52	Drochia	or.Drochia, str.Burebista	OSD	PJ	septembrie	24	74	0	74	Reparația capitală a armaturii de închidere la intrare în PRG
53	Drochia	or.Drochia, str.Plămădeală 7	OSD	P/J	octombrie	24	36	0	36	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze

nr. d/o	Raionul	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Durata estimativă a întreruperii (ore)	Numărul locurilor de consum care vor fi afectate de întrerupere (Nci)			Descrierea detaliată a lucrărilor care urmează a fi realizate
							7	8	9	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Drochia	or.Drochia, str.Plămădeală 1	OSD	P/J	octombrie	24	12	0	12	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
55	Drochia	or.Drochia, str.Burebista 11	OSD	P/J	octombrie	24	25	0	25	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
56	Drochia	s.Țarigrad PRG 40	OSD	P/J	iunie	6	28	1	29	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
57	Drochia	s.Țarigrad PRG 41	OSD	P/J	iulie	8	92	1	93	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
58	Drochia	s.Țarigrad PRG 42	OSD	P/J	august	6	34	0	34	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
59	Drochia	s.Țarigrad PRG 38	OSD	P/J	aprilie	8	21	1	22	Reparația capitală a armaturii de închidere la intrare în PRG
60	Drochia	s.Țarigrad PRG 39	OSD	P/J	mai	5	16	0	16	Reparația capitală a armaturii de închidere la intrare în PRG
61	Drochia	or.Drochia, str.G.Vodă	OSD	P/M	mai	72	62	0	62	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
62	Drochia	or.Drochia, str.Unescu 1	OSD	P/J	mai	24	38	5	43	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
63	Drochia	or.Drochia, str.G.Vodă	OSD	P/J	iunie	24	62	3	65	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
64	Drochia	or.Drochia, str.2 decembrie	OSD	P/J	iunie	24	63	2	65	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze

nr. d/o	Raionul	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Durata estimativă a întreruperii (ore)	Numărul locurilor de consum care vor fi afectate de întrerupere (Nci)			Descrierea detaliată a lucrărilor care urmează a fi realizate
							7	8	9	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Drochia	or.Drochia, str.M.Varlaam	OSD	P/J	iulie	24	162	0	162	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
66	Drochia	or.Drochia, str.M.Varlaam 19	OSD	P/M	iulie	24	44	2	46	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
67	Drochia	or.Drochia, str.M.Varlaam, str.Cecal	OSD	P/J	iulie	24	29	0	29	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
68	Drochia	or.Drochia, str.I.P.Vacaru	OSD	P/M	august	24	2	1	3	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
69	Drochia	s.Pelenia, str.Dacia, str.V.Lupu, str.L.Damian	OSD	P/M	iunie	8	88	0	88	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
70	Drochia	s.Pelenia PRG 44	OSD	P/J	septembrie	8	21	0	21	Reparația capitală a PRG
71	Drochia	s.Pelenia PRG 2	OSD	P/J	septembrie	8	86	0	86	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
72	Drochia	s.Pelenia PRG 60	OSD	P/J	octombrie	8	8	0	8	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
73	Drochia	s.Sofia PRG 12,14,24	OSD	P/M	iunie	8	223	0	223	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
74	Drochia	s.Sofia PRG 60	OSD	P/J	iulie	8	62	0	62	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
75	Drochia	s.Sofia, str.Pușkin	OSD	P/M	iulie	8	112	0	112	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze

nr. d/o	Raionul	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Durata estimativă a întreruperii (ore)	Numărul locurilor de consum care vor fi afectate de întrerupere (Nci)			Descrierea detaliată a lucrărilor care urmează a fi realizate
							7	8	9	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	Drochia	s.Sofia PRG 16	OSD	P/J	august	8	78	0	78	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
77	Drochia	s.Sofia PRG 63	OSD	P/M	august	8	83	0	83	Reparația capitală a armaturii de închidere la intrare în PRG
78	Drochia	s.Sofia PRG 3	OSD	P/J	august	8	43	0	43	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
79	Drochia	s.Sofia PRG 18	OSD	P/J	septembrie	8	32	0	32	Efectuarea lucrărilor de verificare la etansietate a conductelor de gaze
80	Florești	or. Florești, PRG № 96	OSD	P/J	ianuarie	5	59	0	59	Reparație curentă
81	Florești	or. Florești, PRG № 97	OSD	P/J	februarie	5	38	0	38	Reparație curentă
82	Florești	or. Florești, str. M.Viteazul	OSD	P/M	aprilie	8	2	0	2	Proba de etanșare a gazoductului
83	Florești	or. Florești, str. I.Creangă 2-20	OSD	P/J	mai	8	20	0	20	Proba de etanșare a gazoductului
84	Florești	or. Florești, str. B.Glavan-Macarenco	OSD	P/J	mai	24	328	0	328	Proba de etanșare a gazoductului
85	Florești	or. Florești, str. M.Viteazul	OSD	P/M	mai	8	2	0	2	Proba de etanșare a gazoductului
86	Florești	or. Florești, PRG № 16	OSD	P/J	mai	5	27	0	27	Reparație curentă
87	Florești	or. Florești, str. V. Alexandri 2-22	OSD	P/J	mai	8	9	0	9	Proba de etanșare a gazoductului
88	Florești	or. Florești, str.B.Vodă, str. Tcacenco, str. Tinereții	OSD	P/J	mai	25	25	1	26	Proba de etanșare a gazoductului
89	Florești	s. Vădeni	OSD	P/M	mai	24	84	3	87	Proba de etanșare a gazoductului
90	Florești	s. Rădulenii Vechi	OSD	P/J	mai	6	18	0	18	Proba de etanșare a gazoductului
91	Florești	s. Ghindești, PRG № 13,15	OSD	P/M	mai	6	9	1	10	Proba de etanșare a gazoductului
92	Florești	or. Ghindești, PRG № 1, str. Florești	OSD	P/J	mai	7	18	0	18	Proba de etanșare a gazoductului
93	Florești	or. Florești, str. Florilor 2-22 bl. Victoriei 8-26	OSD	P/J	iunie	8	20	0	20	Proba de etanșare a gazoductului
94	Florești	or. Florești, str. V. Alexandri 1-25	OSD	P/J	iunie	8	13	0	13	Proba de etanșare a gazoductului
95	Florești	or. Florești, str.M.Costin (Școala Profesională) str. M.Viteazul 70-72-74	OSD	P/M P/J	iunie	3	149	0	149	Proba de etanșare a gazoductului
96	Florești	s. Vărvăreuca, str. Nucarilor	OSD	P/J	iunie	6	13	0	13	Proba de etanșare a gazoductului
97	Florești	s. Rădulenii Vechi - s. Vădeni	OSD	P/Î	iunie	24	84	3	87	Proba de etanșare a gazoductului
98	Florești	s. Vădeni	OSD	P/J	iunie	24	35	0	35	Proba de etanșare a gazoductului
99	Florești	s. Rădulenii Vechi	OSD	P/J	iunie	6	24	0	24	Proba de etanșare a gazoductului
100	Florești	s. Băhrinești	OSD	P/M	iunie	24	73	0	73	Proba de etanșare a gazoductului

nr. d/o	Raionul	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Durata estimativă a întreruperii (ore)	Numărul locurilor de consum care vor fi afectate de întrerupere (Nci)			Descrierea detaliată a lucrărilor care urmează a fi realizate
							7	8	9	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	Florești	or. Ghindești, PRG № 4, str. Luceafărul	OSD	P/J	iunie	7	13	3	16	Proba de etanșare a gazoductului
102	Florești	s.Ștefănești, PRG № 28,29	OSD	P/J	iunie	7	9	0	9	Reparație curentă
103	Florești	or. Florești, bl. Victoriei 28-46	OSD	P/J	iulie	8	14	0	14	Proba de etanșare a gazoductului
104	Florești	or. Florești, str. V. Alexandri 25-59	OSD	P/J	iulie	8	20	0	20	Proba de etanșare a gazoductului
105	Florești	s. Vărvăreuca, str. I.Soltîs	OSD	P/J	iulie	7	8	0	8	Proba de etanșare a gazoductului
106	Florești	s. Vărvăreuca,	OSD	P/M	iulie	29	87	0	87	Proba de etanșare a gazoductului
107	Florești	s. Rădulenii Vechi	OSD	P/J	iulie	6	19	0	19	Proba de etanșare a gazoductului
108	Florești	s. Alexeevca PRG № 5	OSD	P/J	iulie	8	50	0	50	Proba de etanșare a gazoductului
109	Florești	or. Florești, str. Florilor 24-40	OSD	P/J	august	8	10	0	10	Proba de etanșare a gazoductului
110	Florești	or. Florești, str. S. Lazo 1-12	OSD	P/J	august	8	7	0	7	Proba de etanșare a gazoductului
111	Florești	or. Florești, bl. Victoriei (aleea)	OSD	P/M	august	4	5	1	6	Proba de etanșare a gazoductului
112	Florești	or. Florești, str. Eremita	OSD	P/J	august	8	10	0	10	Proba de etanșare a gazoductului
113	Florești	or. Florești, str. M.Eminescu	OSD	P/J	august	6	4	0	4	Proba de etanșare a gazoductului
114	Florești	s. Rădulenii Vechi	OSD	P/J	august	6	26	0	26	Proba de etanșare a gazoductului
115	Florești	or. Florești, str. I. Creangă	OSD	P/J	septembrie	8	92	0	92	Proba de etanșare a gazoductului
116	Florești	or. Florești, str. S. Lazo 2-18	OSD	P/J	septembrie	8	9	0	9	Proba de etanșare a gazoductului
117	Florești	s. Rădulenii Vechi	OSD	P/J	septembrie	6	28	0	28	Proba de etanșare a gazoductului
118	Florești	s. Roșietici	OSD	P/J	septembrie	32	26	0	26	Proba de etanșare a gazoductului
119	Florești	s.Napadova PRG № 4,9	OSD	P/J	decembrie	6	7	1	8	Reparație curentă
120	Soroca	str. Independenții 8	OSD	P/M	februarie	4	2		2	Lucrări de reparație a DRG.
121	Soroca	str.Malamud 27	OSD	P/M	februarie	4	3		3	Lucrări de reparație a DRG.
122	Soroca	str.Gospodarilor 45	OSD	P/M	martie	4	3		3	Lucrări de reparație a DRG.
123	Soroca	str.M.Sadoveanu 3	OSD	P/M	martie	4	4		4	Lucrări de reparație a DRG.
124	Soroca	str.C.Baltului	OSD	P/M	aprilie	4	5		5	Lucrări de reparație a DRG.
125	Soroca	str.Școlarilor	OSD	P/J	aprilie	24	17		17	Lucrări de reparație a DRG.
126	Soroca	sat.Țepilova	OSD	P/M	aprilie	24	43		43	Proba de etanșare a gazoductului
127	Soroca	sat.Țepilova	OSD	P/J	aprilie	24	43		43	Proba de etanșare a gazoductului
128	Soroca	str.C.Bălțului 80	OSD	P/J	iunie	24	51		51	Proba de etanșare a gazoductului
129	Soroca	sat.Vasilcău	OSD	P/J	mai	24	63		63	Proba de etanșare a gazoductului
130	Soroca	str.Mateevici 1-D.Cantemir 8	OSD	P/J	mai	24	102		102	Proba de etanșare a gazoductului
131	Soroca	str.Popovici 8	OSD	P/J	iunie	24	146		146	Proba de etanșare a gazoductului
132	Soroca	str.Renașterii	OSD	P/J	iunie	24	63		63	Proba de etanșare a gazoductului
133	Soroca	str.Luceafărul	OSD	P/J	iunie	24	180		180	Proba de etanșare a gazoductului
134	Soroca	str.Șt.cel Mare 106-108	OSD	P/J	iulie	24	210		210	Proba de etanșare a gazoductului
135	Soroca	str-la.Sînzienelor-str.Sînzienelor	OSD	P/J	iulie	24	34		34	Proba de etanșare a gazoductului
136	Soroca	str.A.Mateevici 6-21	OSD	P/J	iulie	24	481		481	Proba de etanșare a gazoductului

nr. d/o	Raionul	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Durata estimativă a întreruperii (ore)	Numărul locurilor de consum care vor fi afectate de întrerupere (Nci)			Descrierea detaliată a lucrărilor care urmează a fi realizate
							7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
137	Soroca	sat.Al.cel Bun	OSD	P/J	iulie	8	17		17	Proba de etanșare a gazoductului
138	Soroca	sat.Schineni	OSD	P/J	august	8	5		5	Proba de etanșare a gazoductului
139	Soroca	str.Gospodarilor	OSD	P/J	septembrie	8	19		19	Proba de etanșare a gazoductului
140	Soroca	str.Șt.cel Mare 16-18	OSD	P/J	septembrie	24	204		204	Proba de etanșare a gazoductului
141	Soroca	sat.Egoreni	OSD	P/J	septembrie	8	44		44	Proba de etanșare a gazoductului
142	Soroca	sat.Zastînca	OSD	P/J	octombrie	24	16		16	Proba de etanșare a gazoductului
143	Soroca	str.Șt.cel Mare	OSD	P/J	octombrie	24	83		83	Proba de etanșare a gazoductului
144	Soroca	str.D.Cantemir 4	OSD	P/M	mai	4	215		215	Lucrări de reparație a DRG.
145	Soroca	str.Alexandru cel Bun 19	OSD	P/M	mai	4	23		23	Lucrări de reparație a DRG.
146	Soroca	str.Lacrimioarelor 7	OSD	P/M	mai	4	6		6	Lucrări de reparație a DRG.
147	Soroca	str.D.Cantemir 30	OSD	P/M	iunie	4	1		1	Lucrări de reparație a DRG.
148	Soroca	sat.Egoreni	OSD	P/M	iulie	4	8		8	Lucrări de reparație a DRG.
149	Soroca	sat Rublenița	OSD	P/M	iulie	4	4		4	Lucrări de reparație a DRG.
150	Soroca	str.Al.cel Bun 8	OSD	P/M	iulie	4	3		3	Lucrări de reparație a DRG.
151	Soroca	str.M.Manole 5-2	OSD	P/M	iulie	4	8		8	Lucrări de reparație a DRG.
152	Soroca	sat.Egoreni	OSD	P/M	august	4	3		3	Lucrări de reparație a DRG.
153	Soroca	str.Chiriat-Ata 26	OSD	P/M	august	4	9		9	Lucrări de reparație a DRG.
154	Soroca	str. Gavrilița	OSD	P/M	august	4	7		7	Lucrări de reparație a DRG.
155	Soroca	str. Muncii 30	OSD	P/M	august	4	17		17	Lucrări de reparație a DRG.
156	Soroca	str.D.Cantemir 12	OSD	P/M	septembrie	4	31		31	Lucrări de reparație a DRG.
157	Soroca	str.Al.cel Bun 61	OSD	P/M	septembrie	4	14		14	Lucrări de reparație a DRG.
158	Soroca	str.Turgenev	OSD	P/M	septembrie	4	30		30	Lucrări de reparație a DRG.
159	Soroca	str.Independenții 81	OSD	P/M	septembrie	4	116		116	Lucrări de reparație a DRG.
160	Soroca	str.Decebal 3	OSD	P/M	septembrie	4	40		40	Lucrări de reparație a DRG.
161	Soroca	str.M.Manoli	OSD	P/M	octombrie	4	19		19	Lucrări de reparație a DRG.

Inginer Șef SRL "Florești-gaz"



Cucuruzeac Igor

Șef STP SRL "Florești-gaz"



Bulat Ala